

Rzemieślniczy
Zakład Kominiarski
Dariusz Pieczkowski
72-300 Gryfice ul. Gdyńska 11/4
Regon 810590871, nip 857-105-57-31

14.09.18
Gryfice dnia

Opinia Nr 45/18

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo kominowych w Gryfice
ul. Litewska nr 8A
dotycząca mieszkania nr 1 Pan Gryfickie TBS Spółka zoo.

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego pana Dariusza Pieczkowskiego nr UPR. 13077
w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód(y) nr 5 (patrz szkic na odwrocie) odpowiada(ją) – nie odpowiada(ją) wymaganiom niżej wymienionym przepisów i może (mogą) – nie może (nie mogą) być przeznaczony(e) do podłączenia pieca CO gazowego.
.....
.....
2. Urządzenie(a) podłączone jest(są) prawidłowo – nieprawidłowo
.....
.....
3. Urządzenie(a) działa(ją) wadliwie z przyczyn:
.....
.....

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy: zamontować wkład kominowy kwasoodporny o średnicy odpowiadający mocy pieca CO gazowego

Inne uwagi:
.....
.....

Opinie sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz. U. nr89 poz.414 art.7 ust. z pkt.1 z dnia 25.08.1994r. przepisy wykonawcze Dz. U. nr10 poz.46 z dnia 08.02.1995r. Ustawę o ochronie p. poż. z dnia 27.08.1991r. Dz. U. nr81 poz.351 przepisy wykonawcze z rozp. M.S.W z dnia 03.11.1992r. Dz. U. nr92 poz.460 oraz na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy. Opinie sporządzono w 3 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. Dla:
Zakładu kominiarskiego oraz dwa dla Gryfickie TBS Spółka zoo.

Potwierdzenie odbioru opinii

MISTRZ KOMINIARSKI

UPR. Nr 13077
Dariusz Pieczkowski
72-300 Gryfice ul. Gdyńska 11/4
Tel. 913844212 kom. 605517167

Rzemieślniczy
Zakład Kominiański
Dariusz Pieczkowski
72-300 Gryfice ul. Gdyńska 11/4
Regon 810590871, nip 857-105-57-31

Gryfice dnia 14.09.18

Opinia Nr 45/18

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo kominowych w Gryfice
ul. Litewska nr 8A
dotycząca mieszkania nr 2 Pan Gryfickie TBS Spółka zoo.

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiańskiego pana Dariusza Pieczkowskiego nr UPR. 13077
w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód(y) nr 3 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają wymaganiom niżej wymienionym przepisów i może (mogą) – nie może (nie mogą) być przeznaczony(e) do podłączenia pieca CO gazowy.
2. Urządzenie(a) podłączone jest(są) prawidłowo – nieprawidłowo
3. Urządzenie(a) działa(ją) wadliwie z przyczyn:



Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy: zamontować wkład kominowy kwasoodporny o średnicy odpowiadający mocy pieca co gazowego

Inne uwagi:

Opinie sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz. U. nr89 poz.414 art.7 ust. z pkt.1 z dnia 25.08.1994r. przepisy wykonawcze Dz. U. nr10 poz.46 z dnia 08.02.1995r. Ustawę o ochronie p. poż. z dnia 27.08.1991r. Dz. U. nr81 poz.351 przepisy wykonawcze z rozp. M.S.W z dnia 03.11.1992r. Dz. U. nr92 poz.460 oraz na ich podstawie przepis wykonawcze i obowiązujące normy. Opinie sporządzono w 3 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. Dla: Zakładu kominiańskiego oraz dwa dla Gryfickie TBS Spółka zoo.

Potwierdzenie odbioru opinii

MISTRZ KOMINIARSKI
UPR. Nr 13077
Dariusz Pieczkowski
72-300 Gryfice ul. Gdyńska 11/4
Tel. 913844212 kom. 605517167



II

Far

Rzemieślniczy
Zakład Kominiarski
Dariusz Pieczkowski
72-300 Gryfice ul. Gdyńska 11/4
Regon 810590871, nip 857-105-57-31

Gryfice dnia 14.09.18

Opinia Nr 46/18

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo kominowych w Gryfice
ul. Litewska nr 8/A
dotycząca mieszkania nr 3 Pan Gryfickie TBS Spółka z o.o.

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego pana Dariusza Pieczkowskiego nr UPR. 13077
w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. ~~Ustalenia wadliwego działania urządzeń~~

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód(y) nr 5 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają – wymaganiom niżej wymienionym przepisów i może (mogą) – nie może (nie mogą) być przeznaczony(e) do podłączenia pieca CO gazowy.

2. Urządzenie(a) podłączone jest(są) prawidłowo – nieprawidłowo

3. Urządzenie(a) działa(ją) wadliwie z przyczyn:

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy: zamontować wkład kominowy kwasoodporny o średnicy odpowiadający mocy pieca co gazowego

Inne uwagi:

Przewód nr 10 wentylacja w kuchni wyprowadzić na zewnątrz budynku ponad dach minimum 2mb rurą metalową ocieploną o średnicy wewnętrznej $\varnothing$ 150mm zakończony nasadą obrotową.

Opinie sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz. U. nr89 poz.414 art.7 ust. z pkt.1 z dnia 25.08.1994r. przepisy wykonawcze Dz. U. nr10 poz.46 z dnia 08.02.1995r. Ustawę o ochronie p. poż. z dnia 27.08.1991r. Dz. U. nr81 poz.351 przepisy wykonawcze z rozp. M.S.W z dnia 03.11.1992r. Dz. U. nr92 poz.460 oraz na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy. Opinie sporządzono w 3 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. Dla:

Zakładu kominiarskiego oraz dwa dla Gryfickie TBS.


Potwierdzenie odbioru opinii

MISTRZ KOMINIARSKI

UPR. Nr 13077

Dariusz Pieczkowski

72-300 Gryfice ul. Gdyńska 11/4
Tel. 913844212 kom. 605517167



II

Far

[illegible]

Rzemieślniczy
Zakład Kominiarski
Dariusz Pieczkowski
72-300 Gryfice ul. Gdyńska 11/4
Regon 810590871, nip 857-105-57-31

Gryfice dnia 14.09.18

Opinia Nr 44/18

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo kominowych w Gryfice
ul. Litewska nr 8/A
dotycząca mieszkania nr 4 Pan Gryfickie TBS Spółka zoo
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego pana Dariusza Pieczkowskiego nr UPR. 13077
w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. ~~Ustalenia wadliwego działania urządzeń~~

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód(y) nr 6 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają wymaganiom niżej wymienionym przepisów i może (mogą) – nie może (nie mogą) być przeznaczony(e) do podłączenia pieca CO gazowy.
2. Urządzenie(a) wentylacja kuchnia podłączone jest(są) prawidłowo – nie prawidłowo
3. Urządzenie(a) działa(ją) wadliwie z przyczyn:

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy: zamontować wkład kominowy kwasoodporny o średnicy odpowiadający mocy pieca co gazowego

Inne uwagi:

Opinie sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz. U. nr89 poz.414 art.7 ust. z pkt.1 z dnia 25.08.1994r. przepisy wykonawcze Dz. U. nr10 poz.46 z dnia 08.02.1995r. Ustawę o ochronie p. poż. z dnia 27.08.1991r. Dz. U. nr81 poz.351 przepisy wykonawcze z rozp. M.S.W z dnia 03.11.1992r. Dz.U. nr92 poz.460 oraz na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy. Opinie sporządzono w 3 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. Dla: Zakładu kominiarskiego oraz dwa dla Gryfickie TBS.

Potwierdzenie odbioru opinii


MISTRZ KOMINIARSKI

UPR. Nr 13077

Dariusz Pieczkowski



72-300 Gryfice ul. Gdyńska 11/4

Tel. 913844212 kom. 605517167



Ip

Par



Rzemieślniczy

Zakład Kominiarski

Dariusz Pieczkowski

72-300 Gryfice ul. Gdyńska 11/4

Regon 810590871, nip 857-105-57-31

Gryfice dnia 14.09.18

Opinia Nr 47/18

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo kominowych w Gryfice
ul. Litewska nr 8/A
dotycząca mieszkania nr 5 Pan Gryfickie TBS Spółka z o.o.

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego pana Dariusza Pieczkowskiego nr UPR. 13077
w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód(y) nr 4 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają wymaganiom niżej wymienionym przepisów i może (mogą) – nie może(nie mogą) być przeznaczony(e) do podłączenia pieca CO gazowy.
2. Urządzenie(a) wentylacja kuchnia podłączone jest(są) prawidłowo – nie prawidłowo
3. Urządzenie(a) działa(ją) wadliwie z przyczyn:

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy: zamontować wkład kominowy kwasoodporny o średnicy odpowiadający mocy pieca CO gazowego

Inne uwagi:

Opinie sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz. U. nr89 poz.414 art.7 ust. z pkt.1 z dnia 25.08.1994r. przepisy wykonawcze Dz. U. nr10 poz.46 z dnia 08.02.1995r. Ustawę o ochronie p. poż. z dnia 27.08.1991r. Dz. U. nr81 poz.351 przepisy wykonawcze z rozp. M.S.W z dnia 03.11.1992r. Dz.U. nr92 poz.460 oraz na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy. Opinie sporządzono w 3 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. Dla: Zakładu kominiarskiego oraz dwa dla Gryfickie TBS.

Potwierdzenie odbioru opinii



MISTRZ KOMINIARSKI

UPR. Nr 13077

Dariusz Pieczkowski

72-300 Gryfice ul. Gdyńska 11/4

Tel. 913844212 kom. 605517167



nawiew

Far

IP

Rzemieślniczy
Zakład Kominiański
Dariusz Pieczkowski
72-300 Gryfice ul. Gdyńska 11/4
Regon 810590871, nip 857-105-57-31

Gryfice dnia 14.09.18

Opinia Nr 48/18

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo kominowych w Gryfice
ul. Litewska nr 8A
dotycząca mieszkania nr 6 Pan Gryfickie TBS Spółka zoo.

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiańskiego pana Dariusza Pieczkowskiego nr UPR. 13077
w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód(y) nr 1 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają wymaganiom niżej wymienionym przepisów i może (mogą) – nie mogą (nie mogą) być przeznaczony(e) do podłączenia pieca CO gazowy.
2. Urządzenie(a) podłączone jest(są) prawidłowo – nieprawidłowo
3. Urządzenie(a) działa(ją) wadliwie z przyczyn:

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy: zamontować wkład kominowy kwasoodporny o średnicy odpowiadający mocy pieca co gazowego

Inne uwagi:

Opinie sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz. U. nr89 poz.414 art.7 ust. z pkt.1 z dnia 25.08.1994r. przepisy wykonawcze Dz. U. nr10 poz.46 z dnia 08.02.1995r. Ustawę o ochronie p. poż. z dnia 27.08.1991r. Dz. U. nr81 poz.351 przepisy wykonawcze z rozp. M.S.W z dnia 03.11.1992r. Dz. U. nr92 poz.460 oraz na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy. Opinie sporządzono w 3 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. Dla:

Zakładu kominiańskiego oraz dwa dla Gryfickie TBS Spółka zoo.

Potwierdzenie odbioru opinii

MISTRZ KOMINIARSKI
UPR. Nr 13077
Dariusz Pieczkowski
72-300 Gryfice ul. Gdyńska 11/4
Tel. 913844212 kom. 605517167

5		☒
4		
3		☒
2		
1		☒

II

Par

