

Rzemieślniczy
Zakład Kominarski
Dariusz Pieczkowski
72-300 Gryfice ul. Gdyńska 11/4
Regon 810590871, nip 857-105-57-31

Gryfice dnia **14.09.18**

Opinia Nr 39/18

Gryfice

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo kominowych w
Litewska nr **8**
ul.

dotycząca mieszkania nr **1** Pan **Gryfickie TBS Spółka zzo**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego pana Dariusza Pieczkowskiego nr UPR. 13077
w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. ~~Ustalenia wadliwego działania urządzeń~~

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód(y) nr **2** (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – ~~nie~~ **odpowiadają** wymaganiom niżej wymienionym przepisów i może (mogą)- nie może(nie mogą) być przeznaczony(e) do podłączenia **pieca CO gazowy.**
2. Urządzenie(a) **wentylacja** podłączone jest(są) prawidłowo – ~~nie~~ **odpowiadają**
3. Urządzenie(a) działa(ją) wadliwie z przyczyn:

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy: zamontować wkład kominowy kwasoodporny o średnicy odpowiadający mocy pieca co gazowego

Inne uwagi:

Opinie sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz. U. nr89 poz.414 art.7 ust. z pkt.1 z dnia 25.08.1994r. przepisy wykonawcze Dz. U. nr10 poz.46 z dnia 08.02.1995r. Ustawę o ochronie p. poż. z dnia 27.08.1991r. Dz. U. nr81 poz.351 przepisy wykonawcze z rozp. M.S.W z dnia 03.11.1992r. Dz..U. nr92 poz.460 oraz na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy. Opinie sporządzono w 3 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. Dla:
Zakładu kominarskiego oraz dwa dla **Gryfickie TBS Spółka zoo.**

.....
Potwierdzenie odbioru opinii

MISTRZ KOMINIARSKI

UPR. Nr 13077

Dariusz Pieczkowski

72-300 Gryfice ul. Gdyńska 11/4

Tel. 913844212 kom. 605517167

Opinia Nr 60/18

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo kominowych w Gryfice
ul. Litewska nr 8
dotycząca mieszkania nr 2 Pan Gryfickie TBS Spółka zoo

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiańskiego pana Dariusza Pieczkowskiego nr UPR. 13077
w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód(y) nr 2 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają wymaganiom niżej wymienionym przepisów i może (mogą) – nie może (nie mogą) być przeznaczony(e) do podłączenia pieca CO gazowy.

2. Urządzenie(a) podłączone jest(są) prawidłowo – nieprawidłowo

3. Urządzenie(a) działa(ją) wadliwie z przyczyn:

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy: zamontować wkład kominowy kwasoodporny o średnicy odpowiadający mocy pieca co gazowego

Inne uwagi:

Wentylacja w kuchni i łazienka zamontować wkłady kominowe stalowe o przekroju $\varnothing$ 150mm. nr 4-5 przewod.

Opinie sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz. U. nr89 poz.414 art.7 ust. z pkt.1 z dnia 25.08.1994r. przepisy wykonawcze Dz. U. nr10 poz.46 z dnia 08.02.1995r. Ustawę o ochronie p. poż. z dnia 27.08.1991r. Dz. U. nr81 poz.351 przepisy wykonawcze z rozp. M.S.W z dnia 03.11.1992r. Dz. U. nr92 poz.460 oraz na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy. Opinię sporządzono w 3 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. Dla: Zakładu kominiańskiego oraz dwa dla Gryfickie TBS.

Potwierdzenie odbioru opinii

MISTRZ KOMINIARSKI

UPR. Nr 13077

Dariusz Pieczkowski

72-300 Gryfice ul. Gdyńska 11/4

Tel. 913844212 kom. 605517167

Opinia Nr 40/18

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo kominowych w Gryfice
ul. Litewska nr 8
dotycząca mieszkania nr 3 Pan Gryfickie TBS Spółka zoo.

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego pana Dariusza Pieczkowskiego nr UPR. 13077
w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód(y) nr 3 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nieodpowiadają wymaganiom niżej wymienionym przepisów i może (mogą) – nie może(mogą) być przeznaczony(e) do podłączenia pieca CO gazowy.
2. Urządzenie(a) wentylacja podłączone jest(są) prawidłowo – nieprawidłowo
3. Urządzenie(a) działa(ją) wadliwie z przyczyn:

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy: zamontować wkład kominowy kwasoodporny o średnicy odpowiadający mocy pieca CO gazowego

Inne uwagi:

Opinie sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz. U. nr89 poz.414 art.7 ust. z pkt.1 z dnia 25.08.1994r. przepisy wykonawcze Dz. U. nr10 poz.46 z dnia 08.02.1995r. Ustawę o ochronie p. poż. z dnia 27.08.1991r. Dz. U. nr81 poz.351 przepisy wykonawcze z rozp. M.S.W z dnia 03.11.1992r. Dz. U. nr92 poz.460 oraz na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy. Opinie sporządzono w 3 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. Dla:

Zakładu kominiarskiego oraz dwa dla Gryfickie TBS Spółka zoo.

Potwierdzenie odbioru opinii

MISTRZ KOMINIARSKI

UPR. Nr 13077

Dariusz Pieczkowski

72-300 Gryfice ul. Gdyńska 11/4

Tel. 913844212 kom. 605517167

Opinia Nr 61/18

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo kominowych w Gryfice
ul. Litewska nr 8
dotycząca mieszkania nr 4 Pan Gryfickie TBS Spółka zoo
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego pana Dariusza Pieczkowskiego nr UPR. 13077
w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód(y) nr 3 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają wymaganiom niżej wymienionym przepisów i może (mogą) – nie może (mogą) być przeznaczony(e) do podłączenia pieca CO gazowy.

2. Urządzenie(a) podłączone jest(są) prawidłowo – nieprawidłowo

3. Urządzenie(a) działa(ją) wadliwie z przyczyn:

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy: zamontować wkład kominowy kwasoodporny o średnicy odpowiadający mocy pieca co gazowego

Inne uwagi:

Wentylacja przewód nr 6 zamontować wkład kominowy stalowy o przekroju 0 150mm.

Opinie sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz. U. nr89 poz.414 art.7 ust. z pkt.1 z dnia 25.08.1994r. przepisy wykonawcze Dz. U. nr10 poz.46 z dnia 08.02.1995r. Ustawę o ochronie p. poż. z dnia 27.08.1991r. Dz. U. nr81 poz.351 przepisy wykonawcze z rozp. M.S.W z dnia 03.11.1992r. Dz. U. nr92 poz.460 oraz na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy. Opinie sporządzono w 3 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. Dla:
Zakładu kominiarskiego oraz dwa dla **Gryfickie TBS.**

Potwierdzenie odbioru opinii

MISTRZ KOMINIARSKI

UPR. Nr 13077

Dariusz Pieczkowski

72-300 Gryfice ul. Gdyńska 11/4

Tel. 913844212 kom. 605517167